山东省第二生态环境保护督察组交办件整改情况

根据山东省第二生态环境保护督察组关于信访举报查处信息公开的相关要求，5月7日，省第二生态环保督察组转办烟台的第二十一批信访举报查处情况向社会公布。

接到交办的《山东省第二生态环境保护督察组群众举报记录表》（第二十一批2024年4月30日）之后，我市高度重视，立即转发相关区市党委、政府及相关市直部门，责令立即核实，严肃查办。截至目前，第21批交办27件案件，受理27件，已办结20件，正在办理7件，对于属实的问题，分别采取了关停取缔、行政处罚、责令改正等措施。

（第二十一批　2024年4月30日）

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域（**市**区/县）	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3YT20240429001	来电	莱山区凤凰东路有施工大车洒落的尘土，路边有土堆，存在道路扬尘。 山海路100号融创蓝天1号小区西侧和南侧把路边绿化带破坏，堆放建筑垃圾。小区1期和2期之间有条排水渠，经常排有异味的污水。 烟大小吃街门口外面，露天烧烤，油烟扰民。	莱山区	大气、固废、水	4月30日，莱山区组织初家街道办事处、黄海路街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1、关于信访人反映的凤凰东路有施工大车洒落的尘土、路边有土堆问题，街道办事处立即到凤凰东路调查核实情况，该道路由莱山区综合执法局聘用第三方负责保洁，经现场查看，道路干净整洁，无洒落尘土及路边土堆情况； 2、关于信访人反映的融创蓝天1号西侧南侧绿化带破坏，堆放建筑垃圾问题，经现场核查，信访人反映的为小区内部西南角落绿化带，该位置确实存在建筑垃圾堆放现象； 3、关于信访人反映的小区1期和2期之前的排水渠，经常排有异味的污水问题，4月12日、13日，街道组织开发商进行过实地查看，并协调专业检测力量对小区管网进行了全面排查，发现了融创蓝天一号小区存在污水管网破损溢流情况，已协调开发商进行了修复。4. 诉求人反映的问题为烟大小吃街门口外露天烧烤，油烟扰民的问题，经核查羊咩咩门前存放有两台烧烤设备。	部分属实	莱山区政府责令初家街道办事处、黄海路街道办事处处采取以下措施： 1. 初家街道办事处将安排人员加强对凤凰东路路段巡查力度，禁止出现运输车辆拖带撒漏问题，同时协调综合执法局，加强该路段保洁力度，有效遏制道路扬尘污染现象； 2. 初家街道办事处责令融创蓝天物业尽快将堆放的建筑垃圾于5月10日之前清理完毕，并加强小区巡查力度，健全管理机制，杜绝类似问题再次发生； 3. 初家街道办事处将常态化关注该排水渠污水排放情况，发现问题，第一时间督促责任单位进行处理。 4. 黄海路街道办事处责令该店铺4月30日完成整改，逾期未改将依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条的规定，对其露天烧烤器具依法取缔。	加强监管，确保道路整洁无扬尘、建筑垃圾整改到位、泄洪渠无污水排放，持续优化人居环境。	未办结	无	
2	D3YT20240429002	来电	龙口市新嘉街道南山大道南屯村碑路口向西100米，路北小麦地（李继纲的地）边掩埋了生活垃圾，东西长约六七十米，南北宽约五六米。杨高村村北老孝校向北一公里处，原网具厂南北路西边，有一个鸡粪坑，南北约十几米，上面搭了个简易棚。（李继刚倾倒的垃圾）	龙口市	固废、大气	4月30日，龙口市组织新嘉街道办事处、住房和城乡建设管理局、自然资源和规划局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 信访人反映的“龙口市新嘉街道南山大道南屯村碑路口向西100米，路北小麦地”，该地块占地面积12.53亩。经核查，2013年12月，后邹村村委将该地块承包给李某臣，承包期自2013年12月至2030年12月。2017年4月，李某臣将该地块转租给李某刚，双方未签订租赁合同，种植作物为小麦、玉米轮播。4月24日，该地块因掩埋垃圾问题被举报，新嘉街道办事处对该地块东侧和西侧进行了打点取样，4月30日，再次对该地块南侧进行打点取样，均未发现生活垃圾。 2. 信访人反映的“原网具厂南北路西边，有一个鸡粪坑，上面搭了个简易棚”，该区域实为新嘉街道羊高养殖场，占地面积5.47亩。经核查，2010年1月，羊高村村委将该养殖场承包给王家疃村村民张某君，承包期自2010年1月至2039年12月，张某君承包后在此养殖蛋鸡，2023年底将蛋鸡全部出售后至今未养殖。现场检查时，该养殖场未养殖，东侧有一半下沉式鸡粪储存池，下方用混凝土硬化，上方搭建遮雨棚，里面存有少量鸡粪，未发现倾倒垃圾现象。	部分属实	龙口市新嘉街道办事处、住房和城乡建设管理局、自然资源和规划局采取以下措施： 立即对该养殖场内鸡粪进行清理。同时，督促后邹村和羊高村村委加强巡查检查力度，坚决杜绝垃圾乱堆乱放问题。	整改措施落实到位，减轻垃圾对周边环境影响。	已办结	无	
3	D3YT20240429003	来电	龙口市东江镇归城姜家村集市西边大约200米路南，有个石子厂，华鼎石子厂（王成伟）占地大约60亩，去年搬到新厂区（老厂区往西一公里左右路南南山搅拌站南面）之后，把旧厂区挖了个几十米的大坑，挖走了几十万方的砂石，都拉到新厂区洗成沙子，洗沙废料倒入这个大坑。现在新厂区里面全是洗沙设备和砂石料。	龙口市	其他	4月30日，龙口市组织自然资源和规划局、东江街道办事处，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. ①信访人反映的华鼎石子厂，实为龙口市兰高北山华鼎石子厂，该厂成立于2012年，位于龙口市东江街道归姜村西，主要从事建筑材料销售、建筑用石加工等，目前处于关闭状态。②信访人反映的新厂区，实为龙口市金地矿业有限公司投资建设的裕龙石化石子厂，位于东江街道石黄线路南，生产工艺主要是石子破碎加工，目前处于停产状态。王某伟为龙口市东江街道北山村村民，现任龙口市金地矿业有限公司三矿区厂长。 2. ①针对把旧厂区挖了个几十米的大坑，挖走了几十万方的砂石，都拉到新厂区洗成沙子，洗沙废料倒入这个大坑问题。经调查核实，龙口市自然资源和规划局对龙口市兰高北山华鼎石子厂未经批准擅自在该区域无证开采矿产资源行为，于2024年4月3日下达行政处罚，责令龙口市兰高北山华鼎石子厂停止无证开采行为，并处罚款人民币伍万元，目前罚款已缴纳。②针对新厂区里面全是洗砂设备和砂石料问题。现场检查时，该企业已停产，存放的石子等均进行苫盖处理，正在办理临时用地延续手续。经进一步核查，裕龙石化石子厂生产所需原料由龙口市金地矿业有限公司提供。	部分属实	龙口市组织自然资源和规划局、东江街道办事处采取以下措施： 严格落实网格化环保责任制要求，安排专人定期巡查该区域，严禁盗采行为，切实维护自然资源管理和利用秩序。	整改措施落实到位，减轻盗采对周边居民影响。	已办结	无	
4	D3YT20240429004	来电	海阳市龙山街道河宝村村北靠近高速有个大湾，全是垃圾。	海阳市	水	4月30日，海阳市组织龙山街道办事处、烟台市生态环境局海阳分局、住房和城乡建设局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访件反映的“龙山街道河宝村村北靠近高速有个大湾，全是垃圾”。经查，问题属实。大湾位于河宝村村北约1.5千米、高速路南约300米，面积约3亩，湾内存有少量雨水。现场检查时，垃圾堆放于大湾周边，大约5吨左右，主要为村民倾倒的蔬菜大棚废弃秸秆和少量生活垃圾。因该区域无人居住，村内保洁员巡查清理不到位，导致垃圾长期堆存。	属实	龙山街道办事处、烟台市生态环境局海阳分局、住房和城乡建设局对相关问题采取以下措施： 1. 责令河宝村村委立即组织人员、车辆将垃圾清理至垃圾处理站。已于4月30日清理完成。同时，坚持举一反三，安排保洁人员全面巡查，发现垃圾及时处理。 2. 龙山街道办事处安排人员每月对村卫生保洁情况现场巡查，部门定期督查，确保不再出现类似问题。	整改措施落实到位，堆放垃圾清理完成。	已办结	无	
5	D3YT20240429005	来电	莱州市柞村镇牌坊红绿灯南300米，西龙瑞雕塑没有手续，露天打磨，粉尘和噪声严重。路旺镇卞家村村西海江机械厂，干喷塑的，冒的烟有灰尘扰民。	莱州市	大气、噪声	4月30日，莱州市组织柞村镇、烟台市生态环境局莱州分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 关于反映的“莱州市柞村镇牌坊红绿灯南300米，西龙瑞雕塑没有手续，露天打磨，粉尘和噪声严重”问题。经查，反映的企业实为莱州龙瑞雕塑艺术品有限公司，位于柞村镇大河圈村西北约350米，法定代表人高某龙。企业有环评手续。企业有生产设备大锯1台、切机2台、圆盘吊1台、手持磨机10台，生产工艺为石材荒料—大锯切割—作型、打磨、抛光—成品。现场检查时，企业未生产，主要生产设备大锯切割圆锯已拆除，未进行露天打磨，无粉尘及噪声。 2. 关于反映的“路旺镇卞家村村西海江机械厂，干喷塑的，冒的烟有灰尘扰民”问题。经查，反映的企业实为莱州市沙河镇海江机械厂，位于沙河镇卞家村西南约440米，法定代表人于某亮。企业主要从事机械配件喷涂生产，环保手续齐全。抛丸及喷塑工艺产生的粉尘经布袋除尘器处理后排空，固化废气经UV光氧+活性炭吸附处理后排空。现场检查时，企业未生产。经调阅企业自主检测报告，有组织废气、无组织废气均符合《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.6-2018）。	部分属实	莱州市政府责成柞村镇、沙河镇、烟台市生态环境局莱州分局采取以下措施： 加强日常巡查监管，发现环境违法行为依法查处。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	已办结	无	
6	D3YT20240429006	来电	莱州市金城镇山东黄金电力有限公司东有个尾矿库，在筛尾砂，扬尘严重。	莱州市	大气	4月30日，莱州市组织金城镇、烟台市生态环境局莱州分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，反映的问题点位位于山东黄金电力有限公司东侧，实为金城镇大兰沟浮选尾砂处置现场。现场发现有一台破旧筛砂设备，设备锈迹斑斑，剩网筛和传送带，无动力系统和线缆，近期无使用迹象，无筛尾砂产生的扬尘。	部分属实	莱州市政府责成金城镇采取以下措施： 加强对该区域的日常巡查监管。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	已办结	无	
7	D3YT20240429007	来电	莱山区经济开发区东风河桥至护场河段河道内很多垃圾。	莱山区	水	4月30日，莱山区组织区农业农村局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 区农业农村局局联合莱山经济开发区现场调查核实，东风河入夹河口至护场河入夹河口段有垃圾。	属实	莱山区政府责令区农业农村局采取以下措施： 督导莱山经济开发区开展问题整改，4月30日已完成垃圾清理。	清理垃圾，加强巡查监管	已办结	无	
8	D3YT20240429008	来电	莱阳市谭格庄镇中心小学旁边有个洗沙场，存在扬尘和噪声污染。该洗沙场环评批复一条生产线，实际建设两条生产线。	莱阳市	大气、噪声、其他	4月30日，莱阳市组织烟台市生态环境局莱阳分局、谭格庄镇政府对信访件反映的问题进行了现场调查核实，有关情况如下： 信访件反映的洗砂厂实际为烟台宏希源装饰工程有限公司水洗砂场，位于谭格庄镇中心小学西约300米。该公司环保手续齐全，生产工艺主要为给料-水洗-筛分-球磨-水洗-脱水-成品堆存。现场调查时，该企业处于停产状态。 1. 关于“存在扬尘和噪声污染”问题。该企业扬尘主要来自于原料卸料、堆存、上料过程产生的粉尘，噪音主要来自于车间生产设备产生的噪声。企业根据要求采取了厂区地面硬化、设置洗车平台、封闭料仓储存物料、车间密闭作业、设置水喷淋装置等措施减少扬尘和噪音污染。现场调查时，企业物料均堆存在密闭的仓库中，无露天堆放问题。2023年8月30日，该企业委托山东中环检验检测有限公司对企业无组织排放颗粒物和噪声进行了检测，结果符合《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值。 2. 关于“环评批复一条生产线，实际建设两条生产线”问题。该企业环评及批复中未明确生产线数量。对照该企业环评建设内容，经现场核实，企业新增加一台脱水筛，其余生产工艺不变，不属于重大变化。同时，该企业车间西北角处闲置一台破碎机，无上料口及传送带。	部分属实	烟台市生态环境局莱阳分局责令烟台宏希源装饰工程有限公司采取以下措施： 1. 立即将砂场车间西北角处闲置的破碎机搬走。目前已搬离。 2. 严格按照要求落实要降尘抑尘措施，规范生产，减少扬尘和噪音对周边环境的影响。	加大对该企业的监管，落实抑尘和降噪措施，发现问题及时处置。	已办结	无	
9	D3YT20240429009	来电	莱州市虎头崖镇后桥村，2022年建设农村生活污水处理工程，当年工程完工有30多户一直没接入管网，村里地势东高西低，管网因为没有通开，污水现在到处横流，地势低的住户污水有倒灌的现象。	莱州市	其他	4月30日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、虎头崖镇，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，莱州市虎头崖镇后桥村于2022年实施了农村生活污水治理工程，该工程发包方为莱州市曜华城市建设有限公司，施工方为山东问清环境科技有限公司。该工程施工时，后桥村一户村民与施工方发生纠纷，阻挠其东侧30多户居民生活污水收集主管道从其门前经过，主管网没有贯通，导致东侧地势较低的居民家中涌入污水。居民对自家下水道封堵后，导致污水流入排水沟及路面，出现到处横流情况。目前，镇村工作人员已做通此户群众工作。	属实	莱州市政府责成烟台市生态环境局莱州分局、虎头崖镇采取以下措施： 1. 由烟台市生态环境局莱州分局督导施工方尽快入场维修、施工，预计5月31日完成。 2. 由虎头崖镇加大对农村生活污水治理村庄的巡查力度，避免发生污水横流现象。	加强巡查监管，消除环境影响。	未办结	无	
10	D3YT20240429010	来电	蓬莱区北沟镇嘉信染业，排放刺鼻异味。	蓬莱区	大气	4月30日，蓬莱区组织烟台市生态环境局蓬莱分局和北沟镇政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： “蓬莱区北沟镇嘉信染业”为蓬莱嘉信染料化工股份有限公司，位于蓬莱化工园区内，主要从事染料中间体及分散染料生产。项目环评手续齐全。现场调查时，该公司后处理车间和中间体车间正常生产，其他车间未生产，废气污染防治设施正常运行，车间周围有一定异味。4月30日，烟台市生态环境局蓬莱分局委托CMA资质单位对该公司有组织和无组织废气污染物排放情况进行现场监测，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二限值要求，但不排除达标废气仍然存在异味情况。	部分属实	烟台市生态环境局蓬莱分局责令蓬莱嘉信染料化工股份有限公司加强治污设施的运行管理，确保废气处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。	废气处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。	已办结	无	
11	X3YT20240429011	来信	2024年4月26日，环保局到招远益诚包装材料有限公司检查，未当天检测废气，而是在第二天才去检测的废气是否超标。这明显是给工厂提供了作弊空间。 工厂在检查后改为水墨印刷，同时减少了多台设备的运行，且敞开门窗一天一夜的情况下，车间内废气基本排空，那第二天的检测数据肯定是不准的。 实际上以前环保曾多次检查都是严重超标的。最近的一次检查是4月22日，当天也用仪器检测了，虽然检查时也是开着门和窗，但当时也说是超标了。当然环保部门应该每次都有检查记录的。	招远市	大气	4月30日，招远市组织烟台市生态环境局招远分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 关于“2024年4月26日，环保局到招远益诚包装材料有限公司检查，未当天检测废气，而是在第二天才去检测的废气是否超标。这明显是给工厂提供了作弊空间。工厂在检查后改为水墨印刷，同时减少了多台设备的运行，且敞开门窗一天一夜的情况下，车间内废气基本排空，那第二天的检测数据肯定是不准的”问题。4月26日上午，烟台市生态环境局招远分局接到信访件反映的问题后，依法对招远市益诚包装材料有限公司开展现场检查和检测，在该公司正常生产的情况下，委托有资质的第三方公司对有组织废气和无组织废气进行了取样检测，有组织废气所检项目排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）标准要求，因4月26日企业厂区外的上风向无组织污染物本底浓度较高，疑有其它生产经营活动干扰，检测公司于4月27日再次对无组织废气进行检测，该公司无组织废气所检项目排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）标准要求，不存在给工厂提供作弊空间的情况。 针对4月26日现场检查发现的环保问题，烟台市生态环境局招远分局责令招远市益诚包装材料有限公司进行全面整改，停止使用油性油墨的生产活动。 2. 关于“实际上以前环保曾多次检查都是严重超标的。最近的一次检查是4月22日，当天也用仪器检测了，虽然检查时也是开着门和窗，但当时也说是超标了。当然环保部门应该每次都有检查记录的”问题。经核实，该问题实为我市经公开招标购买第三方大气环境污染防治智慧管控服务项目，定期对我市大气环境质量开展帮扶工作。4月22日，第三方公司进行现场帮扶时，采用便携式气体检测仪发现招远市益诚包装材料有限公司有组织废气排放浓度较高（便携式仪器检测结果仅可作为参考），并将检查报告及整改建议反馈至企业。烟台市生态环境局招远分局督促企业采取有效措施提高车间废气收集效率，并对存在的问题进行全面整改。	部分属实	烟台市生态环境局招远分局采取以下措施： 1. 对招远市益诚包装材料有限公司存在的生态环境违法行为依法立案调查，目前案件正在程序中。 2. 责令招远市益诚包装材料有限公司对存在的环保问题逐项列明整改措施和完成时限，全面进行整改，及时上报整改报告。 3. 下步，烟台市生态环境局招远分局将进一步加大对该公司的日常执法监督，发现问题及时查处，防止产生污染。	整改到位，确保群众满意	已办结	无	
12	D3YT20240429012	来电	莱州市金都环保工程有限公司，在没有任何环评环保手续和资质的情况下，在莱州焦家金矿厂内将尾砂和固废拉到海莱线，城港路街道海新庄海边，利用晚上将尾砂固废倒入周边的大坑里，影响海域和饮水安全。	莱州市	其他	4月30日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、市海洋发展和渔业局、城港路街道，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 关于反映的“莱州市金都环保工程有限公司在没有任何环评环保手续和资质的情况下，在莱州焦家金矿厂内将尾砂和固废拉到海莱线，城港路街道海新庄海边”问题。经查，反映的问题实为山东金都环保工程有限公司新城金矿尾矿处理再利用项目，项目位于金城镇新城村南约300米处，企业法定代表人赵某军。该项目于2019年5月20日经原莱州市环境保护局审批，2019年7月完成自主验收，2021年7月10日取得排污许可手续，主要对新城金矿产生的浮选尾砂进行压滤处置。经查，海新庄海边尾砂填埋为莱州经济开发区土地整理项目，该项目于2018年4月3日经原莱州市环境保护局批复。2019年7月开始，山东金都环保工程有限公司将压滤后的尾砂（来源为新城金矿，未从焦家金矿拉运尾砂）运输至城港路街道海新庄村西，对低洼地块进行填充整理，目前正在进行封场作业。 2. 关于反映的“利用晚上将尾砂固废倒入周边的大坑里，影响海域和饮水安全”问题。4月29日晚22时43分现场检查时未发现尾砂倾倒问题。经调阅企业2022年至2024年的自主检测报告，未发现海水和地下水污染问题。	部分属实	莱州市政府责成城港路街道、烟台市生态环境局莱州分局采取以下措施： 1. 由烟台市生态环境局莱州分局督导山东金都环保工程有限公司按规范做好土地整理项目封场后的管理工作，发现问题及时整改。 2. 由城港路街道、烟台市生态环境局莱州分局加强日常巡查监管，发现环境违法行为依法查处。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	未办结	无	
13	D3YT20240429013	来电	莱州市德通激光科技有限公司，噪声扰民。污染企业没有做国家要求的环境监测，检测和危废没有做相应手续。	莱州市	其他、噪声	4月30日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、文昌路街道，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，反映的企业实为莱州市鲁屹激光设备有限公司，法人代表单某海，位于果达埠村东北约900米处，距最近居民点约350米，环保手续齐全。企业主要从事激光切割机组装，生产工艺不产生危废。因莱州市德通数控焊割设备有限公司于2022年4月注销，莱州市鲁屹激光设备有限公司仍使用原“德通激光”门头，造成信访人误认。现场检查时，企业正在生产，有噪声。4月30日，经委托有资质的第三方机构检测，莱州市鲁屹激光设备有限公司厂区噪声符合相关标准。	部分属实	莱州市政府责成烟台市生态环境局莱州分局、文昌路街道采取以下措施： 加强对该企业的日常巡查监管，发现环境违法行为依法查处。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	已办结	无	
14	D3YT20240429014	来电	莱州市土山镇土山医院斜对门的潘喜明（音译）的刹车盘厂，生产时噪音、粉尘大。土山镇东孙村村东有个生产烧纸的企业使用燃煤锅炉，虎头崖镇宁家路口南面路东第一个大门里生产化肥，使用燃煤煤气发生炉。督查期间未生产，督查后又会开工。虎头崖镇宁家村守喜镁业用硫酸生产硫酸镁，离村很近，未搬至化工园区。	莱州市	大气、噪声	4月30日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、土山镇、虎头崖镇，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 关于反映的“土山镇刹车盘厂，生产时噪音、粉尘大”问题。经查，反映的刹车盘厂实为莱州铭奥机械有限公司，法人代表邱某霞，潘某明系邱某霞丈夫。企业主要从事刹车盘加工，生产工艺无粉尘产生。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，企业无需办理环评手续。现场检查时，企业未生产，无粉尘。 2. 关于反映的“土山镇东孙村村东有个生产烧纸的企业使用燃煤锅炉”问题。经查，反映的烧纸企业为莱州市土山镇祥泰纸制品厂，经营者孙某聪，位于土山镇西孙家村西北约1500米处，无环保手续。现场检查时，企业有一台6吨生物质锅炉，未发现燃煤锅炉。 3. 关于反映的“虎头崖镇宁家路口南面路东第一个大门里生产化肥，使用燃煤煤气发生炉。督查期间未生产，督查后又会开工”问题。经查，反映的问题点位位于莱州市虎头崖镇宁家村西约500米1处大院内，院内有莱州市虎头崖镇田地源农资贸易处和莱州市泓盛源新材料有限公司2家企业。莱州市虎头崖镇田地源农资贸易处，法定代表人聂某玉，主要以硅钙镁颗粒为原料，经混合、分装等工序生产中微量活性菌肥、元素肥，无燃煤煤气发生炉，无环保手续。现场检查时，企业未生产。莱州市泓盛源新材料有限公司，法定代表人刘某豪，主要以白云石粉、膨润土为原料，经搅拌研磨、定型、烘干、冷却、筛分、包装等工序后生产硅钙镁颗粒，有生物质燃烧炉1台用于烘干，无燃煤煤气发生炉，企业环保手续齐全。现场检查时，企业未生产。 4. 关于反映的“虎头崖镇宁家村守喜镁业用硫酸生产硫酸镁，离村很近，未搬至化工园区”问题。经查，反映的企业实为莱州市守喜镁业有限公司，法定代表人张某，位于莱州市虎头崖镇宁家村东约130米处，主要以硫酸和氧化镁为原料生产硫酸镁，环评手续齐全。根据相关要求，企业无需搬迁至化工园区。	部分属实	莱州市政府责成烟台市生态环境局莱州分局、虎头崖镇采取以下措施： 1. 由烟台市生态环境局莱州分局委托有资质的第三方机构在莱州铭奥机械有限公司生产时对噪声进行检测，并根据检测结果依法进行处置。 2. 由烟台市生态环境局莱州分局对莱州市土山镇祥泰纸制品厂依法调查处理。由土山镇督导祥泰纸制品厂将锅炉拆除，预计5月30日拆除完毕。 3. 由虎头崖镇对莱州市虎头崖镇田地源农资贸易处进行清理取缔，预计5月3日取缔完毕。 4. 由虎头崖镇、烟台市生态环境局莱州分局加强对莱州市守喜镁业有限公司、莱州市弘盛源新材料有限公司及周边区域的日常巡查监管，发现环境违法行为依法查处。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	未办结	无	
15	D3YT20240429015	来电	海阳市方圆街道团结村小高层北面有条污水沟，且堆积垃圾。	海阳市	水、固废	4月30日，海阳市组织方圆街道办事处、住建局、烟台市生态环境局海阳分局，对信访件反映的问题进行调查核实，有关情况如下： 信访件反映的“方圆街道团结村小高层北面有条污水沟，且堆积垃圾”问题基本属实，该污水沟实为海阳市城南排洪沟团结、生产段，全长约1110米，宽5-10米。该段排洪沟现状为土沟，部分浆砌，沟底铺设城市生活污水管网。现场检查，该排洪沟位于主城区内，人员密集，且周边两村正在进行征迁，导致少量垃圾进入河道。	基本属实	方圆街道办事处、住建局、烟台市生态环境局海阳分局对相关问题采取以下措施： 1. 立即对排洪沟内垃圾、漂浮物及两岸的垃圾进行集中清理，已于4月30日清理完毕。 2. 各村加强宣传，引导居民践行村规民约，遵守社会公德，做到不乱倒垃圾，自发维护河道周边环境卫生，共同营造干净、整洁的沿河生态环境。 3. 方圆街道办事处、住建局、烟台市生态环境局海阳分局等部门配合联动，形成监管合力，安排专人定期对该区域进行巡查，发现问题及时处置，保障河道清理常态化。	发现问题立行立改，整改措施落实到位。	已办结	无	
16	D3YT20240429016	来电	芝罘区只楚街道小沙埠村高见泽混凝土搅拌站生产时尘土多。	芝罘区转福山区	大气	4月30日，福山区政府组织烟台市生态环境局福山分局、清洋街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：； 信访件反映的为烟台高见泽混凝土有限公司，位于烟台市芝罘区小沙埠村，该公司主要从事混凝土和混凝土预制构件的生产，环保手续齐全，配套建设封闭的料仓及自动喷淋装置。现场检查时，企业正在生产，企业已经对厂区及周边道路进行洒水作业，现场存在轻微扬尘问题。	部分属实	烟台市生态环境局福山分局、清洋街道办事处责令其采取以下措施： 进一步加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。	持续强化重点区域问题巡查，确保问题整改到位	已办结	无	
17	D3YT20240429017	来电	武宁街道留德庄村村东池塘边上有一个破碎塑料的加工作坊，破碎海上的浮漂，噪声太大，垃圾堆在池塘边，臭气熏天。	牟平区	大气	4月30日，牟平区组织武宁街道办事处、区生态环境分局、区综合行政执法局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，信访反映的点位为牟平区张军废品回收站，位于武宁街道办事处北留德庄村东南，主要从事废旧物资收购加工，将收购的海上养殖废旧浮漂、养殖网笼进行分拣、破碎加工，生产工艺为：原料-分拣-破碎-振筛-包装-外售。根据《建设项目分类管理名录》（2021版）第三十九类85条，该项目无需办理环评手续，其噪声主要为破碎、振筛设备生产时产生。现场检查时，该回收站生产设备均安装于厂房内，采取厂房阻隔对噪声进行衰减，现场未进行破碎加工作业。经了解，该回收站于2024年4月2日至今未进行破碎加工作业，因此现场未开展厂界噪声检测。烟台市牟平环境监控中心分别于2024年3月15日、3月20日、3月26日对该回收站厂界噪声进行检测（南厂界因厂房仓库阻隔无法进行检测），其东侧、西侧、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）3类标准限值。另外，经现场查看，该回收站周边无池塘，仅有一处假山景观小水池，周边无垃圾堆存，但在该回收站东北和北侧均有收购的废旧浮漂、养殖网笼原料堆放，现场无臭味，但有少量海腥味。	部分属实	武宁街道办事处、区生态环境分局采取以下措施： 1. 要求该回收站加强日常管理，对产生噪声的生产设备定期进行维护保养，确保厂界噪声稳定达标。 2. 加强日常检查巡查，对发现的环境问题依法调查处理。	加强日常监管，减少噪声扰民问题。	已办结	无	
18	D3YT20240429018	来电	芝罘区黄务街道逸城山色小区家家悦超市每天早晨三四点钟卸货噪声扰民，希望调整时间。	芝罘区	噪声	4月30日，芝罘区政府组织黄务街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访件反映的地点位于逸城山色小区北门旁，经核实，该超市的配送车队有时凌晨4点左右到达超市门口卸货，有时6：30左右到达。卸货时容易产生噪音扰民。	属实	黄务办事处责令家家悦超市采取以下措施： 1. 已将该情况上报家家悦总部，协调配送车队，优化配送路线，确保送货时间在早6:00以后。 2. 加强搬卸货物时的噪音管控，避免噪音扰民。	加强监管，降低噪声污染。	已办结	无	
19	D3YT20240429019	来电	栖霞市蛇窝泊镇安子夼村村东山脚上面，投诉人家没有接入生活污水收集管道，设计了管路但邻居不让通，生活污水流到街上。	栖霞市	水	2024年4月30日，栖霞市组织生态环境分局、蛇窝泊镇政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 蛇窝泊镇安子夼村生活污水处理工程于2022年11月建成，诉求人住宅位于该村东北，其住宅与邻居家距离5米左右且位置较高，其生活污水管网须经过邻居家门口与主管网对接才能正常使用。因邻里纠纷，诉求人邻居不允许污水管道经过其门口与主管网汇合，导致污水外溢到路上。	属实	蛇窝泊镇政府、安子夼村委会采取以下措施： 继续做好诉求人邻居的沟通协调工作，同意诉求人污水管道经过其家门口并入主管网，解决污水外溢的问题。	污水合理收集处置，杜绝破坏环境。	未办结	无	
20	D3YT20240429020	来电	莱山区莱山镇安吉村村桥下堆放建筑垃圾和生活垃圾。	莱山区	固废	4月30日，莱山区组织莱山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经实地落实，莱山街道安吉村桥下确实存在堆放少量生活和建筑垃圾的现象。	属实	莱山区政府责令莱山街道办事处采取以下措施： 对此处存在的垃圾进行全面清理，4月30日18:00前全部清理完毕。	做好项目宣传和解释工作，严加强对该区域进行巡查，发现问题及时处置，保障河道清理常态化。	已办结	无	
21	D3YT20240429021	来电	栖霞市苏家店镇苏家庄村村西有人挖沙，导致村水土流失，水井水位下降，都没水了。	栖霞市	其他	2024年4月30日，栖霞市组织自然资源和规划局、水务局、苏家店镇政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下； 反映的挖砂地块位于栖霞市苏家店镇苏家庄村西大河内、龙口市王屋水库上游，属于龙口市王屋水库增容工程项目范围内，将河内砂砾修筑穿河道路，没有对外销售，现状地类为河流水面。为做好群众解释工作，苏家店镇政府与项目施工方于4月 2日在项目现场安装项目公示牌，向群众公开项目信息，打消群众疑虑、接受群众监督。经走访，未发现村内水井水位下降的情况。	部分属实	苏家店镇政府采取以下措施： 做好项目宣传和解释工作，并加强对项目监管，确保不发生违法采矿事项。	加强监管，确保不发生违法行为。	已办结	无	
22	D3YT20240429022	来电	招远市夏甸镇大夼村村中间宋玉祥养猪场、村北宋日堂养猪场污水外排，臭气熏天。 文化区3号楼4号楼西侧有个烧烤店，晚上6点-8点营业，烧烤油烟扰民。	招远市	水	4月30日，招远市组织夏甸镇人民政府、农业农村局、综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况报告如下： 1. 关于“招远市夏甸镇大夼村村中间宋玉祥养猪场、村北宋日堂养猪场污水外排，臭气熏天”问题。经现场调查核实，养殖户宋某祥，生猪存栏约10头，建有储粪场及污水池，猪场门口有溢流污水，现场存在养殖异味；养殖户宋某堂，生猪存栏约16头，建有污水池，池内盛满污水，现场有养殖异味。 2. 关于“文化区3号楼4号楼西侧有个烧烤店，晚上6点—8点营业，烧烤油烟扰民”问题。经现场调查核实，文化区3号楼4号楼西侧存在1个流动露天烧烤摊点，使用焦炭作为燃料，现场煤烟较大。	属实	招远市政府责成烟台市生态环境局采取以下措施： 1. 责令养殖户宋某祥清理猪场门口污水，目前已整改完成。责令养殖户宋某堂清理猪场内堆放的猪粪和污水池内污水、对污水池加盖顶棚、建设能满足养殖规模需求的储粪场；截止4月30日下午，猪粪及污水已清理完毕，污水池已加盖顶棚。责令养殖户宋某祥、宋某堂及时有效收集、处置养殖过程中产生的畜禽粪污，采取定期喷洒生物除臭剂等有效抑臭措施，减轻对周边生态环境的影响，4月30日下午已进行一次喷洒。 2. 依法对流动露天烧烤摊点进行取缔；加强巡查检查频次，对露天烧烤经营行为发现一处取缔一处。	整改到位，确保群众满意	已办结	无	
23	D3YT20240429023	来电	招远市张星镇宋家段家洼村，村头的广通矿山设备有限公司，没有环评手续，噪音大，气味大。	招远市	大气	4月30日招远市组织烟台市生态环境局招远分局会同张星镇人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 关于“招远市张星镇宋家段家洼村，村头的广通矿山设备有限公司，没有环评手续，噪音大，气味大”问题。经调查，招远市